



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'istruzioni

Contact Treatment Grease **GB**

Kontakt-Behandlungs-Fett **D**

Grasa para Tratamiento de Contactos **E**

Graisse de traitement des Contacts **F**

Grasso trattamento a contatto **I**

GB **RS Stock No.**
 566-730

A highly tenacious non-melting grease ideal for use on vertical surfaces and large connections eg, rheostats and battery terminals. Anti-static, safe on most polymers

Instructions

Clean surfaces and remove loose oxide deposits. Apply sparingly to form a thin layer.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

F **Code commande RS.**
 566-730

Une graisse non fondante très tenace idéale pour les surfaces verticales et les raccords importants, par exemple, les résistances variables et les bornes de batteries. Anti-statique et sans danger pour la plupart des polymères.

Instructions

Nettoyer les surfaces et enlever les dépôts d'oxyde. Appliquer modérément pour former une couche fine.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de RS.

D **RS Best-Nr.**
 566-730

Ein hochzähes, nicht schmelzendes Fett, ideal zum Gebrauch auf vertikalen Oberflächen und großen Anschlüssen, z. B. Rheostate und Batterieanschlüsse. Antistatisch, sicher mit meisten Polymeren

Anleitung

Reinigen Sie Oberflächen und lose Oxidablagerungen. Tragen Sie sparsam auf, um eine dünne Schicht zu formen.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.

I **RS Codici.**
 566-730

Un grasso molto forte non liquefacente ideale per l'uso su superfici verticali e larghi collegamenti, come reostati e terminali per le batterie. Antistatico, sicuro con la maggior parte dei polimeri.

Istruzioni

Pulire le superfici e togliere i depositi asportabili di ossido. Applicare in modo da formare uno strato sottile.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.

E **Código RS.**
 566-730

Una grasa altamente tenaz, no derretible, ideal para aplicaciones a superficies verticales y conexiones de envergadura tales como: terminales de reóstatos y baterías. Antiestática, segura con la mayoría de polímeros.

Instrucciones

Limpiar las superficies y retirar los depósitos de óxido libres. Aplicar levemente para formar una capa ligera.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.